



Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord • Postfach 20 03 61 • 56003 Koblenz

Herrn
Lars Ebert
Brunnenstraße 17
56567 Neuwied

Struktur- und
Genehmigungsdirektion Nord

Stresemannstraße 3-5
56068 Koblenz

Telefon 0261 120 – 0
E-Mail Poststelle@sgdnord.rlp.de

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom	Mein Zeichen Meine Nachricht vom	Auskunft erteilt Telefon (persönlich) Fax (persönlich)	Dienstgebäude Zimmer E-Mail (persönlich)	Datum
E-Mail vom 29.07.2009	314-23-137-2/2005 10.08.2009	Herr Friedrich 0261 1 20-2556 0261 1 20-2503	Neustadt 21 313 Hans-Peter.Friedrich@sgdnord.rlp.de	17.08.2009

**Vollzug der Abfall- und Immissionsschutzgesetze;
Betrieb des Industrieheizkraftwerks Andernach
hier: Ihre Beschwerde über Geruchsbelästigungen in Zusammenhang mit einer
Betriebsstörung am 22.07.2009**

Sehr geehrter Herr Ebert,

vielen Dank für Ihre E-Mail vom 29.07.2009 mit der Sie mitteilen, dass es am 22.07.2009 in Neuwied-Irlich zu Geruchsbelästigungen gekommen sei. Sie sehen diese in Zusammenhang mit einer Betriebsstörung im IHKW Andernach und stellen insb. die Frage nach deren Ursache und einer möglichen Schadstofffreisetzung.

Zu der Betriebsstörung und ihrer Ursache kann ich Ihnen mitteilen, dass es nach mir vorliegenden Erkenntnissen in den frühen Morgenstunden des 22.07.2009 zu einer Verstopfung des Schlackenauszugs des EBS-Kessels als Folge einer vorhergehenden Überschüttung des Rosts mit Ersatzbrennstoff kam. Unmittelbar nachdem die Betriebsstörung festgestellt wurde, hat der Betreiber den EBS Kessel abgefahren. Bei Arbeiten zur Beseitigung der Verstopfung im Schlackenauszug kam es dann gegen 21:00 Uhr zu einer Verpuffung.

Bezüglich der Frage, ob das Abfahren des EBS-Kessels genehmigungskonform erfolgte und hier vorliegender Erkenntnisse über eine mögliche Schadstofffreisetzung kann ich Ihnen Folgendes mitteilen:

Die Auswertung der Daten der kontinuierlichen Emissionsüberwachung für die 30. KW (20.-26.07.) hat ergeben, dass das Abfahren der EBS-Anlage ohne Überschreitungen von Grenzwerten erfolgte. Während des gesamten Zeitraums des Abfahrens der EBS-Anlage und der Störungsbeseitigung wurde die EBS-Anlage über den Saugzug im Unterdruck betrieben. Die Ab-

Abteilungen: - Zentralabteilung - Gewerbeaufsicht Zentralreferat u. Regionalstelle Koblenz - Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft Bodenschutz Zentralreferat Regionalstelle Koblenz - Raumordnung, Naturschutz, Bauwesen	Dienstgebäude: - Stresemannstr. 3-5 - Stresemannstr. 3-5 - Neustadt 21 - Kurfürstenstraße 12-14 - Stresemannstr. 3-5	Telefaxnummer: 0261 120-2200 0261 120-2503 0261 120-2955	Konto der Landesoberkasse: Sparkasse Koblenz Kto.-Nr. 72 900 (BLZ 570 501 20)	Besuchszeiten: montags-donnerstags: 9.00 - 12.00 Uhr u. 14.00 - 16.00 Uhr freitags: 9.00 - 12.00 Uhr 09.08.17 Antwortschreiben Geruchsbeschwerde Ebert
---	--	--	--	--

saugung erfolgte dabei, da die Abgasreinigung nicht über einen Bypass verfügt, nur über die Abgasreinigungsanlage sowie den EBS-Kamin.

Einen Zusammenhang zwischen der Betriebsstörung im IHKW Andernach und den von Ihnen berichteten Geruchswahrnehmungen in Neuwied-Irlich kann ich weder positiv bestätigen, noch ist ein solcher Zusammenhang eindeutig auszuschließen.

Da es sich bei den am 22.07.2009 von der Betreiberin der Anlage durchgeführten Arbeiten jedoch nicht um regelmäßige Wartungs- und Revisionsarbeiten, sondern um Arbeiten zur Behebung einer unvorhergesehenen Betriebsstörung handelte, deren erneutes Auftreten zu verhindern im eigenen Interesse der Anlagenbetreiberin liegt, besteht kein Anlass zu der Befürchtung, dass in der Nachbarschaft der Anlage regelmäßig Geruchsbelästigungen auftreten werden.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag



Hans Carstensen